



## Avisador falta de agua en baterías

ref. M1030800011



Los avisadores de Tymbia mejoran drásticamente el mantenimiento de su batería, ya que el indicador le proporcionará la información que necesita.

**59,95 € IVA no incluido**

### Características principales

### Características ampliadas

Con este sistema, evitaremos el deterioro de las baterías por no llevar el nivel óptimo de agua. El avisador es sonoro y luminoso, podrá saber rápidamente cuando la batería de su carretilla necesita ser rellenada . Fácil instalación, tan solo 5 minutos.